


MEFERI


4-х слотовое зарядное устройство для аккумуляторов ТСД МЕ40К

Краткое руководство пользователя




Внешний вид устройства

Лицевая сторона



Тыльная сторона



Установка и использование

Подключите зарядное устройство к блоку питания через интерфейс постоянного тока на тыльной стороне зарядного устройства.

ВНИМАНИЕ: Используйте только рекомендованные производителем блоки питания, имеющие выходные параметры 12В / 4А.

ВНИМАНИЕ: При работе с аккумуляторами соблюдайте предосторожность и руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации аккумуляторов.

После подключения блока питания, индикатор над логотипом MEFERI на лицевой стороне зарядного устройства загорится зеленым цветом, сигнализируя о готовности устройства к работе.

Вставьте в слоты зарядного устройства от 1-го до 4-х аккумуляторов, предназначенных для использования с ТСД МЕ40К. При установке аккумуляторов - обратите внимание на рисунки на корпусе зарядного устройства, показывающие правильный способ их установки.

Для идентификации процесса зарядки используются световые индикаторы, расположенные рядом с каждым слотом зарядного устройства. При зарядке аккумулятора индикатор горит красным цветом; при достижении аккумулятором полного заряда – индикатор переключается на зеленый.

Полностью заряженные аккумуляторы можно извлекать из устройства и использовать в работе.

Примечание:

Не рекомендуется оставлять полностью заряженные аккумуляторы во включенном зарядном устройстве на длительное время без необходимости.

